Comfort Anti-fatigue

ANTI-FATIGUE • INTERIEUR









POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

L'utilisation de tapis anti-fatigue est spécialement recommandée pour répondre aux besoins de sécurité, confort et protection dans les endroits où le personnel travaille debout de façon prolongée.

- Fabriqués à partir de **caoutchouc nitrile haute performance**
- **Imperméables à l'eau, absorbent les chocs et impacts**, et s'entretiennent très facilement sur site à l'aide d'un jet d'eau
- **Imperméable** aux produits chimiques et solvants
- **Réduit la fatigue des jambes et le bruit**
- **Equilibre subtil** entre soutien et épaisseur
- Propriétés **anti-statiques**

SPECIFICATIONS

Matériaux	• Mousse à cellules fermées haute densité en caoutchouc nitrile
Support	• Plat
Autres propriétés	• **Épaisseur:** 8.5 mm • **Poids**: 3,1 kg/m²
Sécurité	• **Contrôle statique:** Antistatique et dissipateur d'électricité statique • **Inflammabilité:** ISO 13501: Classé Ef
Couleur	Noir
Utilisation recommandée	Recommandé pour une utilisation en intérieur/extérieur dans des environnements commerciaux ou industriels humides ou secs, y compris, mais sans s'y limiter, les cuisines commerciales, les restaurants, les cafétérias, les bars, les installations de transformation des aliments, les toilettes et les stations de lavage des hôpitaux.

TAILLES STANDARD

60 x 84 84 x 139 84 x 279 119 x 178

Variance de la taille: +/- 5%



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Les tapis Comfort Anti-fatigue peuvent être nettoyés de différentes manières:

1. Blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment).
2. Lavés à la main en suivant les instructions suivantes: Frotter avec une brosse à pont (si besoin), en utilisant un détergent à pH neutre. Rincer avec un tuyau ou un nettoyeur haute pression.

Suspendez les tapis pour les faire sécher. Assurez-vous toujours que le tapis est sec avant de le remettre en service.

INSTRUCTIONS DE BLANCHIMENT

La formule ci-dessous ne nécessite pas d'action mécanique importante ni de séchage. Elle est conçue pour dissoudre les résidus de graisse en utilisant de l'eau chaude pour émulsifier les huiles et les graisses.

1. Rinçage 2-3 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
2. Pause 5-10 minutes, niveau d'eau élevé, 140˚ F (60˚ C)
3. Rinçage 2 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
4. Rinçage 2 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
5. Égoutter 2 minutes

Les tapis Comfort Anti-fatigue n'ont pas besoin d'être essorés ou séchés. Poser les tapis à plat après les avoir sortis de la machine à laver. Laisser refroidir avant de rouler.