Wet Step

ANTI-FATIGUE • INTERIEUR & EXTERIEUR











POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Les tapis Wet Step offrent une résistance au glissement et des avantages ergonomiques dans les zones humides.

- **Antidérapant** - Les trous de drainage permettent à l'eau de s'écouler librement
- **Confortable** - La mousse en nitrile de haute densité offre d'excellentes propriétés anti-fatigues et est agréable pour les pieds nus
- **Propre** - Traitement antimicrobien prévenant les odeurs et la dégradation ; antifongique et résistant à la moisissure et à la pourriture
- **Durable** - La mousse de caoutchouc en nitrile est résistante aux UV et dure considérablement plus longtemps qu'une mousse en PVC (vinyle)
- **Facile à nettoyer** - Peut être stérilisée en autoclave, lavé industriellement ou nettoyé à la main

SPECIFICATIONS

Matériau	Mousse à cellules fermées haute densité en caoutchouc nitrile
Autres propriétés	• **Épaisseur:** 6.5 mm
Sécurité	• **Inflammabilité**: Conforme à la norme d'inflammabilité CPSC-FF-1-70. • **Contrôle statique :** ASTM C1028-96 Coefficient de friction statique : Sec : 0.99 - Humide : 0.82 • **Déflexion en compression :** 41.8 % à 20 psi, 53.5 % à 40 psi
Utilisation recommandée	Recommandé pour une utilisation dans les zones humides où une résistance au glissement supplémentaire est nécessaire – vestiaires, douches et espaces autour de piscines ou de spas. Également recommandé pour une utilisation dans les environnements médicaux, notamment dans les salles d'opération et les zones de préparation chirurgicale.


TAILLES STANDARD

60 x 90 90 x 150 90 x 300

Variance de la taille: +/- 5%



COULEURS



Gris Bleu

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Les tapis Wet Step peuvent être nettoyés de différentes manières:

1. Blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment).
2. Stérilisés en autoclave.
3. Lavés à la main en suivant les instructions suivantes: Frotter avec une brosse à pont (si besoin), en utilisant un détergent à pH neutre. Rincer avec un tuyau ou un nettoyeur haute pression.

Suspendez les tapis pour les faire sécher. Assurez-vous toujours que le tapis est sec avant de le remettre en service.

INSTRUCTIONS DE BLANCHIMENT

La formule ci-dessous ne nécessite pas d'action mécanique importante ni de séchage. Elle est conçue pour dissoudre les résidus de graisse en utilisant de l'eau chaude pour émulsifier les huiles et les graisses.

1. Rinçage 2-3 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
2. Pause 5-10 minutes, niveau d'eau élevé, 120˚ F (49˚ C)
3. Rinçage 2 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
4. Rinçage 2 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
5. Égoutter 2 minutes

Les tapis Wet Step n'ont pas besoin d'être essorés ou séchés. Poser les tapis à plat après les avoir sortis de la machine à laver. Laisser refroidir avant de rouler.