Stepwell™ OptiBrush Mat

TAPIS DE DESINFECTION • INTERIEUR











POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Le StepWell™ OptiBrush est un tapis d'assainissement très résistant. La brosse en fibre de tapis avec le liquide désinfectant fournit non seulement une grande action de frottement qui nettoie la semelle des chaussures avant de quitter le tapis, mais elle désinfecte également les chaussures.

- **Les limites de contrôle des déversements** permettent de contenir jusqu'à 4,1/m² par litre de liquide désinfectant
- **Les fibres des brosses** permettent de nettoyer les semelles
- La semelle en caoutchouc offre **une excellente résistance au glissement**
- **Dimensions standards** applicables à la plupart des portes
- Il y a **34 % de contenu recyclé post-industriel** dans le polymère de caoutchouc
- Fonctionne mieux avec les solutions d'assainissement à base d'ammonium quaternaire et de peroxyde d'hydrogène ; peut être utilisé avec de l'eau de javel si dilué









TAILLES STANDARD

75x85 85x150

Variance de la taille: +/- 2%

SPECIFICATIONS

Matériau	Nylon à gros filament continu teint en solution
Support	• **Support primaire**: Freudenberg LUTRADUR™ Polyester Spun Bound non-tissé • **Support en caoutchouc**: 100% nitrile avec 34% de contenu recyclé post-industriel dans le polymère - Moulé par compression avec des bordures renforcées sur les quatre côtés.
Autres propriétés	• **Épaisseur:** 2.9 mm • **Poids total:** 5.2 kg/m² • **Épaisseur de la pile**: 11 mm
Bord	• **Largeur:** 1.5 cm • **Épaisseur:** 7.9 mm
Couleur	Gris
Utilisation recommandée	Le StepWell™ OptiBrush est un tapis destiné à servir de barrière aux virus qui pénètrent dans vos locaux. Grâce aux bordures de contrôle des déversements, le tapis peut contenir jusqu'à 4,1 litres de liquide désinfectant par m². Le tapis en fibres de brosse offre une grande action de frottement qui nettoie la semelle des chaussures avant qu'elles ne quittent le tapis.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



Les tapis Stepwell™ Optibrush peuvent être nettoyés de différentes manières:

1. Ils peuvent être blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment);
2. Aspiré régulièrement (tous les jours dans les zones à fort trafic; chaque semaine dans les applications à faible trafic);
3. Nettoyé avec un extracteur ou arrosé au besoin pour enlever la saleté lourde.

Suspendez-les pour les sécher. Les tapis doivent toujours être secs avant d'être remis en service.

Instructions de blanchiment

1. Rinçage, 2-3 min. à un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 49 °C
2. Rinçage (optionnel), 2-3 min. à un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 49 °C
3. Pause, 2-3 min. à un niveau d'eau élevé avec une température maximale de 49 °C
4. Rinçage, 2 min. à un niveau d'eau élevé à température froide
5. Rinçage, 2 min. sur un niveau d'eau élevé à température froide
6. Extraction à faible vitesse, 1-2 min.
7. Secouer en faisant tourner le tambour, 1 min.
8. Extraction, sur un maximum de 250G, 3-5 min.
9. Séchage (optionnel), 5-10 min. avec une température maximale du panier de 82 °C
10. Refroidissement, 5 min.

Recommandations supplémentaires

- → Il est recommandé de laver les tapis Stepwell™ Optibrush séparément des autres tapis.
- → Pour les tapis très sales, augmentez la température jusqu'à max. 71 °C.
- → Les bains de lavage ou de rinçage doivent avoir un pH compris entre 6 et 9,5.; utilisez des détergents non ioniques à faible pH.
- → Ne pas trop sécher les tapis; La température du panier de la sécheuse ne doit pas dépasser 82 °C.
- → Si les tapis ne sont pas secs, le rinçage final peut être augmenté à 49 °C. Cela réduira la rétention d'humidité après l'extraction.
- → Poser les tapis à plat après leur retrait de la laveuse; laissez les tapis refroidir avant de les rouler.